




8 027908 441461

**PROFILO DI PROTEZIONE E KIT LUCI**  
**COVERING PROFILE AND LIGHTS KIT**  
**PROFILÉ DE PROTECTION ET KIT LUMIÈRES**  
**SCHUTZPROFIL UND BELEUCHTUNGSKIT**  
**PERFIL DE PROTECCIÓN Y KIT DE LUZES**  
**BESCHERMINGSPROFIEL EN KIT LICHTEN**

**PERFIL DE PROTECÇÃO E KIT DE LUZES**  
**ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**  
**LISTWA OCHRONNA I ZESTAW LAMP**  
**ЗАЩИТНЫЙ ПРОФИЛЬ И НАБОР ЛАМП**  
**OCHRANNÝ PROFIL A SADA OSVĚTLENÍ**  
**KORUMA PROFİLİ VE AYDINLATMA KİTİ**



ISTRUZIONI D'USO E DI INSTALLAZIONE  
INSTALLATION AND USER'S MANUAL  
INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION  
INSTALLATIONS-UND GE BRAUCHSANLEITUNG  
INSTRUCCIONES DE USO Y DE INSTALACION  
GEBRUIKS- EN INSTALLATIEANWIJZINGEN  
INSTRUÇÕES DE USO E DE INSTALAÇÃO  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI  
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
NAVOD K OBSLUZE A INSTALACI  
KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ


# PCA N - MCL LIGHT - KIT LIGHT



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2008 =  
INI EN ISO 14001:2004

**BFT**

<b>ITALIANO</b>	<b>INSTALLAZIONE PROFILO DI PROTEZIONE PCA N</b>	<b>PORUGUÊS</b>	<b>INSTALAÇÃO DO PERFIL DE PROTECÇÃO PCA N</b>
1) Rimuovere la chiusura "T" posta a fine asta. 2) Posizionare il coperchio "C1" predisposto per il passaggio del cavo del KIT LIGHT, facendolo scorrere lungo tutto l'asta, come indicato in Fig. A. 3) Tagliare il profilo di copertura con una abbondanza di circa 2/3 cm rispetto alla misura effettiva, in modo da compensare un eventuale ritiro. 4) Infilare il profilo nell'apposita sede lungo tutta l'asta. 5) Chiudere il profilo con il coperchio non forato C2.	1) Remova a tampa "T" que se encontra no fim da haste 2) Coloque a tampa C1" apto para a passagem do cabo do KIT LIGHT, fazendo-o deslizar ao longo de toda a haste, tal como indicado na Fig. A. 3) Corte o perfil de cobertura com cerca de 2/3 cm à mais em relação à medida efectiva, de maneira a compensar uma eventual contracção. 4) Introduza o perfil no respectivo alojamento ao longo de toda a haste. 5) Feche o perfil com a tampa não furada C2.		
Si consiglia di fissare il profilo alle chiusure C1/C2, utilizzando un adesivo siliconico, rendendo il tutto un blocco unico libero di scorrere nel profilo dell'asta. In questo modo un eventuale ritiro del profilo non provoca il distacco tra gli elementi.	Sugerimos de fixar o perfil nas tampas C1/C2, utilizando um adesivo de silicone, transformando-o num bloco único, livre de deslizar no perfil da haste. Desta modo, uma eventual contracção do perfil não provoca o destaque entre os elementos.		
<b>ENGLISH</b>	<b>INSTALLING THE PCA N COVERING PROFILE</b>	<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PCA N</b>
1) Remove closing element "T" placed at the end of the boom. 2) Position cover "C1" ready for the KIT LIGHT cable to pass through, making it slide along the entire boom, as indicated in Fig. A. 3) Cut the covering contour about 2-3 cm longer than its effective size, in order to compensate for any shrinkage. 4) Insert the contour in the appropriate seat along the entire boom. 5) Close the contour using cover "C2" without a hole.	1) Αφαιρέστε το καπάκι "Τ" στο άκρο της μπάρας 2) Τοποθετήστε το καπάκι "C1" που προορίζεται για τη διέλευση του καλωδίου του σετ Moovi/KIT LIGHT, μετακινώντας το κατά μήκος όλης της μπάρας όπως στην Fig. A. 3) Κόψτε το προφίλ καλύμματος μεγαλύτερο περίπου κατά 2/3 cm ως προς το πραγματικό μέγεθος, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η ενδεχόμενη συρρίκνωση. 4) Περάστε το προφίλ στην ειδική υποδοχή κατά μήκος όλης της μπάρας. 5) Κλείστε το προφίλ με το καπάκι χωρίς άνοιγμα C2.		
It is advisable to fix the contour to closing elements C1 and C2 by means of a silicone adhesive, turning them into single blocks free to slide along the boom contour. This will prevent any contour shrinkage from causing the elements to come apart.	Συνιστάται να στερεώσετε το προφίλ στα καπάκια C1/C2 χρησιμοποιώντας κόλλα σιλικόνης έτσι ώστε να σχηματιστεί ένα ενιαίο σύνολο που κινείται ελεύθερα στο προφίλ της μπάρας. Με τον τρόπο αυτό η ενδεχόμενη συρρίκνωση του προφίλ δεν προκαλεί αποκόλληση των στοιχείων.		
<b>FRANÇAIS</b>	<b>INSTALLATION PROFILÉ DE PROTECTION PCA N</b>	<b>POLSKI</b>	<b>INSTALACJA LISTWY OCHRONNEJ PCA N</b>
1) Enlever le couvercle "T" situé à l'extrémité de la lisse. 2) Positionner le couvercle "C1" prédisposé pour le passage du câble du KIT LIGHT, en le faisant coulisser sur toute la lisse, comme indiqué à la Fig. A. 3) Couper le profil de couverture à 2/3 cm en plus par rapport à la mesure réelle, de telle façon à compenser un retrait éventuel. 4) Passer le profil dans le logement spécial sur toute la lisse. 5) Fermer le profil avec le couvercle non perforé C2.	1) Ściągnąć zamknięcie w kształcie litery "T" umieszczone na końcu ramienia 2) Założyć element nakrywający "C1" przez który przechodzi kabel zestawu Moovi/KIT LIGHT, przesuwając go wzduż całego ramienia, tak jak przedstawiono na Fig. A. 3) Przyciąć listwę okrywową pozostawiając nadzatek 2/3 cm w stosunku do wymiaru rzeczywistego, tak aby skompensować ewentualne skurczanie materiału. 4) Włożyć listwę w odpowiedni rowek przechodzący wzduż całego ramienia. 5) Zamknąć listwę elementem nakrywającym bez otworów C2.		
Il est conseillé de fixer le profil aux fermetures C1/C2, en utilisant un adhésif silicone, pour rendre le tout un seul bloc libre de coulisser dans le profil de la lisse. De cette façon un retrait éventuel du profil ne provoque pas le détachement des éléments.	Zaleca się przyzmocowanie listwy do zamknięć C1/C2 przy pomocy kleju silikonowego tak, aby całość tworzyła jedną całość swobodnie przesuwającą się po ramieniu. W ten sposób ewentualne skurczanie się listwy nie spowoduje odłączenia się elementów od siebie.		
<b>DEUTSCH</b>	<b>INSTALLATION SCHUTZPROFIL PCA N</b>	<b>РУССКИЙ</b>	<b>УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО ПРОФИЛЯ PCA N</b>
1) Den Verschluß "T" vom Schrankenbaum entfernen 2) Die Abdeckung "C1" positionieren und entlang des gesamten Schrankenbaumes schieben, wie in Fig. A dargestellt. In ihr werden die Kabel des Bausatzes KIT LIGHT geführt. 3) Das Abdeckprofil so abschneiden, daß im Vergleich zum tatsächlichen Maß etwa 2-3 cm überstehen. Auf diese Weise kann nachträgliches Schwinden ausgeglichen werden. 4) Das Profil in den vorgesehenen Sitz entlang des gesamten Baumes einschieben. 5) Das Profil wird mit der ungelochten Abdeckung C2 verschlossen.	1) Убрать затвор "T", расположенный на конце стрелы 2) Разместить крышку "C1", в которой предусмотрено проходное отверстие для кабеля набора Moovi/KIT LIGHT, протянув ее вдоль всей стрелы, как показано на Fig. A. 3) Разрезать защитный профиль с излишком, равным, примерно, 2/3 см относительно фактического размера для того, чтобы компенсировать возможную усадку. 4) Вставить профиль в специальный паз, идущий вдоль всей стрелы. 5) Закрыть профиль непросверленной крышкой C2.		
Es wird empfohlen, das Profile mit Silikonkleber an den Verschlüssen C1/C2 so zu befestigen, daß ein einziger Block entsteht, der frei auf dem Profil des Schrankenbaums gleitet. Auf diese Weise führt ein Schwinden des Profils nicht zur Ablösung der Elemente untereinander.	Рекомендуется прикрепить профиль к затворам C1/C2, используя силиконовый адгезив, и сделать из них единий блок, свободно скользящий по профилю стрелы. Таким образом возможная усадка профиля не вызовет разрыва между элементами.		
<b>ESPAÑOL</b>	<b>INSTALACIÓN DEL PERfil DE PROTECCIÓN PCA N</b>	<b>ČEŠTINA</b>	<b>INSTALACE OCHRANNÉHO PROFILU PCA N</b>
Hay que realizar lo siguiente: 1) Quitar el cierre "T" situado al final del asta. 2) Colocar la tapa "C1" predisposta para el paso del cable del KIT LIGHT, haciéndola deslizar a lo largo de toda el asta, como se indica en la Fig. A. 3) Cortar el perfil de cobertura con un exceso de aproximadamente 2/3 cm respecto a la medida efectiva, para compensar una eventual contracción. 4) Introducir el perfil en el alojamiento expresamente previsto a lo largo de toda el asta. 5) Cerrar el perfil con la tapa sin agujeros C2.	1) Z konce ráhna sejměte koncovku "T". 2) Nasadte krytku "C1" připravenou pro průchod kabelu ze soupravy Moovi/KIT LIGHT a přetáhněte ji přes celou délku ráhna, jak je znázorněno na obrázku A. 3) Krycí profil odřízněte s přesahem asi 2-3 cm nad skutečný rozměr, aby se mohlo kompenzovat případné smrštění. 4) Profil zasuňte do usazení v celé délce ráhna. 5) Profil uzavřete krytkou bez otvoru C2.		
Se aconseja fijar el perfil a los cierres C1/C2, utilizando un adhesivo de silicona, de manera que se forme un bloque único libre de deslizar por el perfil del asta. De este modo, una eventual contracción del perfil no provocará la separación entre los elementos.	Doporučujeme připevnit profil ke krytkám C1 a C2 pomocí silikonového lepidla. Tak se vytvoří jeden celek schopný volně se pohybovat v profilu ráhna. Případné smrštění profilu tak nezpůsobí oddělení jednotlivých součástí.		
<b>NEDERLANDS</b>	<b>INSTALLATIE BESCHERMINGSPROFIEL PCA N</b>	<b>TÜRKÇE</b>	<b>PCA N KORUMA PROFİLİİNİN KURULMASI</b>
1) De "T"-sluiting op het einde van de slagboom verwijderen 2) De afdekking "C1", voorbereid voor de kabeldoorgang van de KIT LIGHT, posities door deze langs de hele slagboom te bewegen, zoals aangegeven in Fig. A. 3) Het afdekprofiel snijden met een extra lengte van circa 2/3 cm ten opzichte van de effectieve maat, om een eventuele contractie te compenseren. 4) Het profiel in de daarvoor bestemde zitting langs de hele slagboom schuiven. 5) Het profiel sluiten met de afdekking zonder gaten C2.	1) Bariyer kolumnun ucuna yerleştirilmiş "T" kapatma elementlerini çıkarın. 2) Moovi/KIT LIGHT kitinin kablosunun aradan geçirilmesi için düzenlenmiş "C1" kapağını yerleştirin ve kabloyu, Fig. A'de gösterilmiş olduğu gibi bütün bariyer kolu boyunca kaydırın. 3) Kaplama profilini, olası kısalmayı dengeleyebilecek şekilde efektif ölçüye göre yaklaşık 2/3 cm bir tolerans bırakarak kesin. 4) Profili tüm bariyer kolu boyunca özel yuvaya geçirin. 5) C2 delinmemiş kapak ile profili kapatın.		
Het wordt aanbevolen het profiel aan de sluitingen C1/C2 te bevestigen met behulp van een siliconen kleefmiddel, waardoor het geheel een blok vormt dat vrij in het profiel van de slagboom kan schuiven. Op deze manier veroorzaakt een eventuele contractie van het profiel geen scheiding tussen de elementen.	Silikonlu bıryapıskan kullanarak C1/C2 kapatma elementlerinin profile sabitlenmesi ve bu doğrultuda tümünün bariyer kolu profili içinde kayabilecek tek bir blok haline getirilmesi tavsiye edilir. Bu şekilde profilin olası bir kısalması, elementlerin birbirlerinden kopmalarına neden olmaz.		

**ITALIANO****INSTALLAZIONE KIT MCL LIGHT****1) GENERALITA'**

Le luci del kit MCL LIGHT possono essere applicate sul profilo superiore dell'asta oppure distribuite su entrambi i profili.

I tipi di asta utilizzabili sono:

- AQ 6 (altezza profilo 90 mm)
- ASTA TELESCOPICA (AT704-AT504 / AT704-AT502).

**Note importanti:**

- La SCHEDA MCL può alimentare un numero fisso di luci pari a 6. Per ciascuna luce non montata è necessario aggiungere 47 Ohm da 1/4W. Ad es. per due luci 47+47 Ohm oppure 100 Ohm da 1/2 W.
- E' indispensabile ponticellare i morsetti di uscita dell'ultima luce collegata.
- Il cavo di alimentazione luci non deve subire torsioni o tensioni durante l'apertura e la chiusura dell'asta. Eseguire alcune manovre di verifica.
- Il profilo di protezione PCA N 6/8 può essere installato indipendentemente dalla presenza del Kit luci MCL LIGHT. Infatti oltre a migliorare l'estetica dell'asta, il profilo in gomma funge da costa passiva.

**Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative. Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto, la Ditta si riserva di apportare in qualunque momento le modifiche che essa ritiene convenienti per migliorare tecnicamente - costruttivamente e commercialmente il prodotto, senza impegnarsi ad aggiornare la presente pubblicazione.**

**ENGLISH****INSTALLING THE MCL LIGHT KIT****1) GENERAL OUTLINE**

The lights of the MCL LIGHT kit can be positioned on the upper boom contour or distributed over both contours.

These are the types of boom which can be used:

- AQ 6 (contour width 90 mm)
- TELESCOPIC BOOM (AT704-AT504 / AT704-AT502).

**Important notes:**

- The SCHEDA MCL can supply a fixed number of 6 lights. For each light not fitted, add 47 Ohm at 1/4W, e.g. for two lights 47+47 Ohm or 100 Ohm at 1/2 W.
- It is indispensable to bridge the output terminals of the last light connected.
- The cable which supplies power to the lights must not be twisted or stretched during boom opening and closing. Carry out a few checking manoeuvres.
- The PCA N 6/8 protection contour can be fitted whether or not the MCL LIGHT kit is installed. In fact, besides improving the appearance of the boom, the rubber contour acts as a passive edge.

**The descriptions and illustrations contained in the present manual are not binding. The Company reserves the right to make any alterations deemed appropriate for the technical, manufacturing and commercial improvement of the product, while leaving the essential product features unchanged, at any time and without undertaking to update the present publication.**

**1) UWAGI OGÓLNE**

Lampki wchodzące w skład zestawu MCL LIGHT można założyć na górnjej listwie ramienia lub rozmieścić je na obu listwach.

Stosowane typy ramienia to:

- AQ 6 (wysokość listwy 90 mm)
- RAMIĘ TELESKOPOWE (AT704-AT504 / AT704-AT502).

**Ważne uwagi:**

- KARTA MCL może zasilać stałą liczbę sześciu lampek. Dla każdej, niezałożonej lampki należy dodać 47 Ohm przy mocy 1/4W. Np. dla dwóch lampek 47+47 Ohm lub 100 Ohm przy mocy 1/2 W.
- Należy koniecznie założyć mostek na zaciskach wyjścia ostatniej podłączonej lampki.
- Kabel zasilania lampek nie może się skręcać ani naciągać podczas podnoszenia i opuszczania ramienia. Wykonać kilka cykli w ramach sprawdzenia.
- Listwę ochronną PCA N można założyć niezależnie od Zestawu lampek MCL LIGHT. Oprócz tego, iż poprawia estetykę ramienia, gumowa listwa pełni również funkcję listwy biernej.

**Opisy i rysunki zamieszczone w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym momencie modyfikacji, dzięki którym poprawią się właściwości techniczne, konstrukcyjne i handlowe produktu, pozostawiając niezmienione jego cechy podstawowe, bez konieczności aktualizacji niniejszej publikacji.**

**1) VŠEOBECNÉ ÚDAJE**

Osvětlení ze soupravy MCL LIGHT lze připevnit na horní profil ráhna nebo rozdělit na oba profily.

Lze použít pro typy ráhna:

- AQ 6 (výška profilu 90 mm)
- TELESKOPICKÉ RÁHNO (AT704-AT504 / AT704-AT502).

**Důležité poznámky:**

- KARTA MCL může napájet pevný počet 6 světel. Pro každé neinstalované světlo se musí přidat odpor 47 Ohm o výkonu 1/4W. Například pro dvě světla 47+47 Ohm nebo 100 Ohm 1/2 W.
- V posledním připojeném světle se musí výstupní svorky přemostit.
- Během otvírání a zavírání ráhna nesmí docházet ke kroucení ani napínání napájecího kabelu světel. provedte několik kontrolních pohybů ráhna.
- Ochranný profil PCA N lze instalovat nezávisle na přítomnosti soupravy osvětlení MCL LIGHT. Pryžový profil má kromě vylepšení vzhledu ráhna i funkci pasivní lišty.

**Popis a obrázky v této příručce nejsou závazné. Při neměnnosti základních vlastností výrobku si výrobce vyhrazuje právo provést kdykoli úpravy, které považuje za vhodné pro technické, konstrukční a obchodní zlepšení výrobku, aniž by musel upravovat tuto publikaci.**

**1) GENEL**

Lamper MCL LIGHT kullanılabilirlerde üst profili strüle veya her iki profil üzerinde de kullanılabilirler.


Kullanılmıştır mümkin strüer kolları aşağıda belirtilenlerdir:


- AQ 6 (profil yüksekliği 90 mm)
- TELESKOPİK STRÜER (AT704-AT504 / AT704-AT502).

**Önemli notlar:**

- MCL KARTI 6 adet sabit ışığı besleyebilir. Monte edilmemiş olan her bir ışık için 1/4W'lik 47 Ohm ilave edilmesi gereklidir. Örneğin iki ışık için 47+47 Ohm veya 1/2W'lik 100 Ohm.
- Bağlantılı son ışığın çıkış terminalerinin köprülenmesi zorunludur.
- Işıkları besleme kablosu, strüer kolumnun açılması ve kapatılması esnasında büükülme veya gerilmelere maruz kalmamalıdır. Birkaç kontrol manevrası gerçekleştirin.
- PCA N koruma profili, MCL LIGHT Işık Kiti'nin bulunup bulunmamasından bağımsız olarak kurulabilir. Nitekim kauçuk profil, sadece estetiği iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda pasif güvenlik kenarı görevini de görür.

**İşbu kılavuzda yer alan tanımlar ve resimler bağlayıcı değildir. Ürünün esas özelliklerini sabit tutarak firma, işbu yayımı güncellemek taahhüdünde bulunmakzsızın ürünü teknik, imalat ve ticari nitelikleri açısından iyileştirmek için uygun gördüğü değişiklikleri her an uygulama hakkını saklı tutmuştur.**



**ITALIANO****INSTALLAZIONE AQ 6 (Fig. D)**

- ① Rimuovere la chiusura "T" posta a fine asta e posizionare il coperchio "C1" predisposto per il passaggio del cavo del kit PCA N 6/8, facendolo scorrere lungo tutta l'asta. Si evita in questo modo la necessità di smontare l'asta dalla barriera.
- ② Procedere al fissaggio delle luci sull'asta praticando per ogni luce due fori da Ø 2,75 mm (utilizzando la dima "Fig. D Rif. 5"). Disporre le 6 luci in modo da distribuirle uniformemente sulla lunghezza dell'asta. La prima luce deve essere al minimo a 350 mm dall'inizio dell'asta (verso il cassone).
- ③ Praticare due fori da 4,25 mm prima e dopo ogni luce a 70 mm di distanza. Inserire nei fori gli agganci "O" e utilizzarli per bloccare il filo.
- FIG.B/C** Aprire il cassone della barriera. Inserire il filo attraverso l'apposito foro dotato di passacavo posto sotto il fissaggio asta "P". Effettuare il cablaggio di passaggio tra la prima luce e la SCHEDA MCL come indicato in figura, utilizzando esclusivamente il cavo fornito in dotazione e per il collegamento in serie delle successive utilizzare un cavo non in dotazione di sezione  $2 \times 1 \text{mm}^2$ . Prima di applicare il profilo di protezione si consiglia di verificare il corretto funzionamento di tutte le luci.
- ④ Infilare nell'apposita sede il profilo di protezione "P" opportunamente tagliato. Quindi chiudere con il coperchio non forato "C2" (Fig. D Rif. 4). Inserire il coperchio non forato "C2", il profilo in gomma e il coperchio "C2" nella parte inferiore dell'asta. Quindi riposizionare il particolare "T" nella posizione iniziale.

**ENGLISH****AQ 6 INSTALLATION (Fig. D)**


- ① Remove closing element "T" placed at the end of the boom, and position cover "C1" ready for the PCA N 6/8 kit cable to pass through, making it slide along the entire boom. This way there is no need to disassemble the barrier boom.
- ② Proceed to fixing the lights to the boom, drilling two Ø 2.75 mm holes (using template "Fig. D Rif. 5"). Arrange the 6 lights by spacing them out evenly over the length of the boom. The first light must be at a minimum distance of 350 mm from the initial part of the boom (on the box side).
- ③ Make two Ø 4.25-mm holes, one before and one after each light, at a distance of 70 mm. Insert the catches "O" into the holes, and use them to secure the wire.
- FIG.B/C** Open the barrier box. Insert the filo through the appropriate hole provided with a cable-holder, which is found under the boom fixing point "P". Connect the first light and the SCHEDA MCL board with through wiring as illustrated, using only the cable provided; you will instead need to use a cable with a cross-sectional area of  $2 \times 1 \text{mm}^2$  (not provided) to connect the following devices in series. Before fitting the protection contour, it is advisable to check that all the lights work correctly.

④ Cut the protection contour "P" to size and fit it in its appropriate housing. Then close with the cover "C2" which is not perforated (Fig. D Rif. 4). Fit the non-perforated cover "C2", the rubber contour and the cover "C2" in the lower boom part. Then fit the item "T" in its initial position.

**FRANÇAIS****INSTALLATION AQ 6 (Fig. D)**

- ① Enlever le couvercle "T" situé à la fin de la lisse et placer le couvercle "C1" prédisposé pour le passage du câble du kit PCA N 6/8, en le faisant coulisser sur toute la lisse. L'on évite de cette façon de démonter la lisse de la barrière.
- ② Fixer les lumières sur la tige en exécutant deux trous de Ø 2,75 mm (en utilisant le gabarit "Fig. D Rif. 5"). Monter les 6 lumières de façon à les distribuer de façon uniforme le long de la lisse. La première lumière doit être au minimum à 350 mm du début de la lisse (vers le caisson).
- ③ Effectuer deux trous de 4,25 mm avant et après chaque lumière à 70 mm de distance. Insérer dans les trous les attaches "O" et les utiliser pour bloquer le fil.
- FIG.B/C** Ouvrir le caisson de la barrière. Insérer le fil par le trou prévu à cet effet équipé du passe-câble placé sous la fixation de la lisse « P ». Effectuer le câblage de passage entre la première lumière et la CARTE MCL de la façon indiquée sur la figure, en utilisant exclusivement le câble fourni, puis utiliser pour la connexion en série des lumières suivantes un câble, non fourni de  $2 \times 1 \text{mm}^2$  de section. Nous conseillons de vérifier le fonctionnement correct de toutes les lumières avant d'appliquer le profilé de protection.
- ④ Enfiler dans le logement prévu à cet effet le profilé de protection « P » découpé de façon opportune. Puis fermer avec le couvercle non foré « C2 » (Fig. D Rif. 4). Insérer le couvercle non foré « C2 », le profilé en caoutchouc et le couvercle « C2 » dans la partie inférieure de la lisse, puis replacer la pièce « T » dans sa position initiale.

- ① Убрать затвор "T", расположенный на конце стрелы, и разместить крышку "C1", в которой предусмотрено проходное отверстие для кабеля набора PCA N, протянув ее вдоль всей стрелы. Таким образом, можно избежать необходимости демонтировать стрелу со шлагбаума.
- ② Приступить к закреплению ламп к стреле, просверлив для каждой лампы два отверстия диаметром Ø 2,75 мм (используя шаблон Fig. D Rif. 5). Разместить 6 ламп так, чтобы их равномерно распределить по длине стрелы. Первая лампа должна быть, минимум, в 350 мм от начала стрелы (в направлении стойки).
- ③ Просверлить два отверстия размером 4,25 мм до и после каждой лампы на расстоянии 70 мм. Вставить в отверстия сцепки "O" и использовать их, чтобы заблокировать провод.



## Fig. B/C

Открыть стойку шлагбаума. Вставить провод через специальное отверстие с кабелеводом, расположенное под креплением "P". Выполнить сквозной электромонтаж между первым осветительным прибором и ПЛАТОЙ MCL, как показано на рисунке, используя исключительно кабель, поставленный в комплекте, а для подключения последовательно последующих использовать не входящий в комплект кабель сечением 2x1 мм<sup>2</sup>. Перед использованием защитного профиля рекомендуется проверить правильность работы всех ламп.

- ④ Вставить в специальный паз защитный профиль "P", разрезанный надлежащим образом. Затем закрыть его непросверленной крышкой "C2" (Fig. D Rif. 4).

Вставить непросверленную крышку "C2", резиновый профиль и крышку "C2" в нижнюю часть стрелы. Затем установить компонент "T" в первоначальное положение.

## ČEŠTINA

## INSTALACE AQ 6 (Fig. D)

① Z konce ráhna sejměte koncovku "T" a nasadte krytku "C1" připravenou pro průchod kabelu ze soupravy PCA N přetáhněte ji přes celou délku ráhna. Tim se vyloučí nutnost demontovat ráhno brány.

② Pro každé světlo vyvrtejte dvě díry o Ø 2,75 mm (použijte šablonu Fig. D Rif. 5) a provedte montáž světel na ráhnu. Všech 6 světel rozmístěte rovnomořně po celé délce ráhna. První světlo musí být minimálně 350 mm od začátku ráhna (od skříně).

③ Vyvrtejte dvě díry o prům. 4,25 mm před a za každým světlem ve vzdálenosti 70 mm. Do děr vložte úchyty "O" pro připevnění kabelu.

**Fig. B/C** Otevřete skříň brány. Kabel protáhněte přes díru s kablovou průchodkou, která je pod připevněním ráhna "P". Vytvořte průchozí kabelové spojení mezi prvním světlem a KARTOU MCL, jak je znázorněno na obrázku, s použitím výlučně kabelu dodaného v příslušenství, a pro sériové zapojení dalších použijte kabel o průřezu 2x1mm<sup>2</sup>, který není v příslušenství. Před nasazením ochranného profilu doporučujeme zkontrolovat správnou činnost všech světel.

④ Ochranný profil "P" o odpovídající délce nasuňte do usazení. Pak profil uzavřete krytkou bez otvoru "C2" (Fig. D Rif. 4). Krytku bez otvoru "C2", pryžový profil a krytku "C2" zasuňte do horní části ráhna. Pak koncovku "T" zasuňte do původní polohy.

## TÜRKÇE

## AQ 6 KURULMASI (Fig.C)

① Bariyer kolumnun ucuna yerleştirilmiş "T" kapatma elementini çıkarın ve PCA N kitinin kablosunun aradan geçirilmesi için düzenlenmiş "C1" kapağını yerleştirin ve kabloyu, bütün bariyer boyunca kaydırın. Bu şekilde bariyer kolumnun bariyerden sökülmemesi gerekmek.

② Her ışık için iki adet Ø 2,75 mm (Fig. D Rif. 5 şablonunu kullanarak) delik açıracak ışıkların bariyer kolu üzerine sabitlenmesini gerçekleştirin. 6 ışığı, bunlar bariyer kolumnun tüm boyu üzerinde eşit aralıklar ile düzenlenecek şekilde yerleştirin. Birinci ışık bariyer kolumnun başından minimum 350 mm (kasaya doğru) mesafede yerleştirilmiş olmalıdır.

③ Işıkların arasında 70 mm mesafe bırakarak her ışıkta önce ve sonra çapı 4,25 mm'ye eşit 2 adet delik açın. Deliklere "O" kancalarını geçirin ve teli bloke etmek için bunları kullanın.

**Fig. B/C** Bariyerin kasasını açın. Teli, "P" bariyer kolumnun sabitlenme noktası altında bulunan kablo kenedi ile teçhiz edilmiş özel delikten geçirin. Birinci ışık ile MCL KARTI arasındaki geçit kablosunu resimde gösterildiği gibi, sa-dece tedarik dahilinde ikmal edilmiş kabloyu kullanarak gerçekleştirin; sonrakilerin seri halinde bağlantıları için 2x1mm<sup>2</sup> kesilli, tedarik dahilinde bulunmayan bir kablo kullanın. Koruma profili uygulamadan önce bütün ışıkların doğru işlediklerinin kontrol edilmesi tavsiye edilir.

④ Uygun şekilde kesilmiş "P" profilini özel yuva içine yerleştirin. Sonra "C2" delinmemiş kapağı ile profili kapatın. (Fig. D Rif. 4). "C2" delinmemiş kapağını, kauçuk profili ve "C2" kapağını bariyer kolumnun alt kısmına geçirin. Sonra "T" parçasını başlangıçta bulunduğu pozisyonuna yeniden yerleştirin.

## PORTUGUÊS

INSTALAÇÃO DA HASTE TELESCÓPICA  
AT704-AT504/AT704-AT502 (Fig.E)

NOTA: No caso de haste já instalada, antes de efectuar a instalação do kit, é necessário desmontá-la da caixa metálica.

- ① Remover o fecho em "T" colocado no fim da haste, posicionar as tampas "C2" fazendo-as deslizar ao longo de toda a haste.
- ② Dividir por todo o comprimento da haste telescópica as 6 placas (a primeira luz deve estar no mínimo a 350 mm do fim da haste) e efectuar a fixação das luzes sobre a haste fazendo para cada luz dois furos de Ø 2,75 mm.
- ③ Efectuar a cablagem da primeira placa utilizando exclusivamente o cabo "O" fornecido com o equipamento. **N.B.** Para bloquear o cabo à haste é necessário inseri-lo pressionando contra a abertura.
- FIG. B/C** Abrir a caixa metálica da barreira. Inserir o fio através do furo especial dotado de passa-fios situado por baixo da fixação da haste "P". Efectuar a conexão à SCHEDA MCL tal como indicado na figura, respeitando a correcta polaridade. Antes de aplicar o perfil de protecção, sugerimos de verificar o correcto funcionamento de todas as luzes.
- ④ Introduzir no alojamento específico os perfis de protecção "P" correctamente cortados. Em seguida, fechar com as tampas não furadas "C2". Enfim, inserir as tampas interiores "C2", os perfis de borracha e as duas tampas exteriores restantes "C2" na parte inferior da haste e fechar tudo com a peça "T".

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ  
AT704-AT504/AT704-AT502 (Fig. E)

ΣΗΜ. Σε περίπτωση ήδη εγκατεστημένης μπάρας, πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του σετ θα πρέπει να την αφαιρέσετε από το κιβώτιο.

- ① Βγάλτε το καπάκι "T" στο άκρο της μπάρας και τοποθετήστε τα εσωτερικά καπάκια "C2" μετακινώντας τα κατά μήκος όλης της μπάρας.
- ② Κατανείμετε σε όλο το μήκος της τηλεσκοπικής μπάρας τις 6 πλακέτες (το πρώτο φως πρέπει να βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση 350 mm από το άκρο της μπάρας) και στερεώστε τα φώτα στην μπάρα ανοίγοντας για κάθε λαμπτήρα δύο οπές Ø 2,75 mm.
- ③ Συνδέστε τα καλώδια της πρώτης πλακέτας χρησιμοποιώντας μόνο το διατιθέμενο καλώδιο "O". ΣΗΜ. Για να στερεώσετε το καλώδιο στην μπάρα πρέπει να το πίεσετε για να εισέλθει στη σχισμή.
- FIG. B/C** Ανοίξτε το κιβώτιο της μπάρας. Περάστε το καλώδιο από την ειδική οπή με στυπειοθλίπτη καλωδίου κάτω από το στήριγμα ράβδου "P". Συνδέστε την ΠΛΑΚΕΤΑ MCL όπως στην εικόνα τηρώντας τη σωστή πολικότητα. Πριν τοποθετήσετε το προφίλ προστασίας συνιστάται να ελέγχετε τη σωστή λειτουργία όλων των φώτων.
- ④ Περάστε στην ειδική υποδοχή τα προφίλ προστασίας "P" κομμένα στο κατάλληλο μήκος. Στη συνέχεια κλείστε τα με τα καπάκι χωρίς άνοιγμα "C2". Τοποθετήστε τέλος τα εσωτερικά καπάκια "C2", τα ελαστικά προφίλ και τα δύο εναπομείναντα εξωτερικά καπάκια "C2" στο κάτω μέρος της μπάρας και κλείστε όλο το σύστημα με το εξάρτημα "T".

## POLSKI

INSTALACJA RAMIENIA TELESKOPOWEGO  
AT704-AT504/AT704-AT502 (Fig. E)

UWAGA: W przypadku, gdy ramię jest już założone, przed przystąpieniem do instalacji zestawu należy je ściągnąć z obudowy.

- 1) ściągnąć zamknięcie w kształcie litery "T" umieszczone na końcu ramienia i ustawić wewnętrzne elementy nakrywające "C2" przesuwając je wzduż całego ramienia.
- 2) Wzdłuż całego ramienia teleskopowego rozmieścić wszystkie 6 kart (minimalna odległość pierwszej lampki od końca ramienia powinna wynosić 350 mm) i zamocować lampki na ramieniu wykonując dla każdej z nich dwa otwory o średnicy Ø 2,75 mm.
- 3) Wykonać okablowanie pierwszej karty wykorzystując wyłącznie kabel "O" dostarczony na wyposażeniu. UWAGA: Aby przymocować kabel do ramienia, należy przełożyć go przez szczelinę.
- Fig. B/C** Otworzyć obudowę szlabanu. Przełożyć przewód przez właściwy otwór wyposażony w przepust kablowy znajdujący się pod mocowaniem ramienia „P”. Podłączyć do KARTY MCL tak, jak pokazano na rysunku, pamiętając o zachowaniu prawidłowego ustawienia biegunów. Przed założeniem listwy ochronnej zaleca się sprawdzenie prawidłowego działania wszystkich lamp.
- 4) Założyć właściwie przycięte listwy ochronne „P” w odpowiedni rówień. Następnie zamknąć elementami nakrywającymi bez otworów „C2”. Na koniec założyć wewnętrzne elementy nakrywające „C2”, gumowe listwy oraz oba pozostałe, zewnętrzne elementy „C2” na dole ramienia oraz zamknąć wszystko przy pomocy detalu „T”.

## РУССКИЙ

УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛЫ  
AT704-AT504/AT704-AT502 (Fig. E)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стрела уже была установлена, прежде чем приступить к установке набора, необходимо демонтировать ее со стойки.

- ① Убрать затвор "T", расположенный на конце стрелы, установить внутренние крышки "C2", протянув их вдоль всей стрелы.
- ② Распределить по всей длине телескопической стрелы 6 плат (первая лампочка должна быть минимум в 350 мм от конца стрелы) и приступить к закреплению ламп на стреле, просверлив для каждой лампы два отверстия диаметром Ø 2,75 mm.

- ③ Монтировать кабельную проводку первой платы, используя исключительно поставленный в комплекте кабель "O". **ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы зафиксировать кабель к стреле, необходимо вставить его, вдавив его в прорезь.

**Fig. B/C** Открыть стойку шлагбаума. Вставить провод через специальное отверстие с кабелеводом, расположенное под креплением стрелы "P". Осуществить подсоединение к плате SCHEDA MCL, как показано на рисунке, соблюдая правильную полярность. Перед использованием защитного профиля рекомендуется проверить правильность работы всех ламп.

- ④ Вставить в специальный паз защитные профили "P", разрезанные надлежащим образом. Затем закрыть непросверленными крышками "C2".

По окончании вставить внутренние крышки "C2" резиновые профили и две оставшиеся наружные крышки "C2" в нижнюю часть стрелы, закрыть все компонентом "T".

## ČEŠTINA

INSTALACE TELESKOPICKÉHO RÁHNA  
AT704-AT504/AT704-AT502 (Fig. E)

Pozn.: V případě již nainstalovaného ráhna se před instalací soupravy musí ráhno odmontovat od skříně.

- ① Z konce ráhna sejměte koncovku "T", nasadte vnitřní krytky "C2" a přetáhněte je přes celou délku ráhna.

- ② Po celé délce teleskopického ráhna rozmístěte 6 karet (první světlo musí být minimálně 350 mm od konce ráhna) a provedte montáž světel na ráhno vyvrtáním dvou dér o Ø 2,75 mm pro každé světlo.

- ③ Kabelem "O" dodaným v příslušenství připojte první kartu. Pozn. Pro připevnění kabelu na ráhno se kabel musí zatlačit do šterbiny.

**Fig. B/C** Otevřete skříň brány. Kabel protáhněte přes díru s kabelovou průchodkou, která je pod připevněním ráhna "P". Kabel připojte na KARTU MCL, jak je znázorněno na obrázku. Pozor na správnou polaritu. Před nasazením ochranného profilu doporučujeme zkontrolovat správnou činnost všech světel.

- ④ Ochranné profily "P" odpovídající délce nasuňte do usazení. Pak profil uzavřete krytkou bez otvoru "C2".

Nakonec na horní část ráhna nasadte vnitřní krytky "C2", pryžové profily a zbývající dvě vnější krytky "C2" a vše uzavřete koncovkou "T".

## TÜRKÇE

TELESKOPİK BARIYER KURULMASI  
AT704-AT504/AT704-AT502 (Fig.E)

NOT: Bariyer kolumnun önceden kurulmuş olması halinde, kitin kurulumuna başlamadan evvel bariyer kolumnun kasadan sökülmesi gereklidir.

- ④ Bariyer kolumnun ucuna yerleştirilmiş "T" kapatma elementini çıkarın, tüm bariyer kolu boyunca kaydırarak dahili "C2" kapaklarını yerleştirin.

- ④ Teleskopik bariyer kolumnun tüm boyu boyunca 6 kartı böülüştürün (birinci ışığın, bariyer kolumnun sonundan minimum 350 mm mesafede olması gereklidir) ve her ışıklık Ø 2,75 mm iki delikaçarak ışıkların bariyer kolu üzerine sabitlenmelerini gerçekleştirin.


- ④ Sadece birlikte ikmal edilmiş "O" kablosunu kullanarak birinci kartın kablolarmasını gerçekleştirebilir. NOT: Kablonun bariyer kolu üzerinde tutturulması için kabloların deliği doğru bastırılarak geçirilmesi gereklidir.



**Fig. B/C** Bariyerin kasasını açın. Teli "P" bariyer kolumnun sabitlenme noktası altında bulunan kablo kenedi ile teçhiz edilmiş özel delikten geçirin. Resimde gösterildiği gibi, doğru kutularla uyularak MCL KARTI'ının bağlantısını gerçekleştirin. Koruma profilini uygulamadan önce bütün ışıkların doğru işlediklerinin kontrol edilmesi tavsiye edilir.

- ④ Uygun şekilde kesilmiş "P" profilini özel yuva içine yerleştirin. Sonra "C2" delinmemiş kapaklar ile profili kapatın.

Son olarak "C2" iç kapaklarını, küçük profilleri ve iki diş "C2" kapağını bariyer kolumnun alt kısmına yerleştirin ve tümünü "T" elementi ile kapatın.

INSTALLAZIONE ASTA TELESCOPICA, TELESCOPIC BOOM INSTALLATION, INSTALLATION DE LA LISSE TÉLESCOPIQUE,  
 INSTALLATION DES TELESKORBAUMS, INSTALACION DEL ASTA TELESCOPICA, INSTALLATIE TELESCOPISCHE SLAGBOOM,  
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ, INSTALAÇÃO DA HASTE TELESÓPICA, INSTALACJA RAMIENIA TELESKOPOWEGO,  
 УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛЫ, INSTALACE TELESKOPICKÉHO RÁHNA, TELESKOPİK BARİYER KURULMASI  
**AT704-AT504/AT704-AT502**





## ITALIANO

## INSTALLAZIONE KIT LIGHT

### 1) GENERALITA'

Il kit luci LIGHT deve essere applicato sul profilo superiore dell'asta.

Il profilo di protezione PCA N, può essere applicato singolarmente, sul solo profilo superiore dell'asta a protezione delle luci, oppure in coppia su entrambi i profili.

### 2) INSTALLAZIONE

- 1) Aprire il cassone della barriera e la scatola del quadro di comando, quindi fissare la scheda ALI-ML all'interno della scatola, utilizzando la vite "A" (fornita) come illustrato in Fig. H.
- 2) Rimuovere la chiusura "T" posta a fine asta e posizionare il coperchio "C1" predisposto per il passaggio del cavo del kit Moovi-PCA N, facendolo scorre lungo tutto l'asta, come indicato in Fig. H. Si evita in questo modo la necessità di smontare l'asta dalla barriera.
- 3) Procedere al fissaggio delle luci sull'asta come indicato in Fig. H praticando per ogni luce due fori da Ø 2,75 mm(utilizzando la ditta Fig. L). Disporre le luci (massimo 5) in modo da distribuirle uniformemente sulla lunghezza dell'asta. La prima luce deve essere al minimo a 350 mm dalla fine dell'asta (Fig. I).
- 4) Praticare un foro da 4,25 mm e inserire l'aggancio O. Utilizzare la ditta di Fig. L. Bloccare il filo prima e dopo ogni luce con l'aggancio O (Fig. J).
- 5) Effettuare il cablaggio delle luci alla scheda di ALI-ML come indicato nello schema Fig. K, utilizzando esclusivamente il cavo fornito in dotazione. L'alimentazione della scheda avviene collegando i morsetti 1-2 sull'uscita 24Va.c. - alimentazione accessori - presente sul quadro comando. Per il passaggio dei cavi utilizzare il passacavo adeguato.
- 6) Infilare nell'apposita sede il profilo di protezione opportunamente tagliato (Fig. H "P"). Quindi chiudere il profilo con il coperchio non forato (Fig. H "C2").

**Note importanti:**

12 - PCA N - MCL LIGHT - KIT LIHT

- La scheda ALI-ML può alimentare un massimo di 5 luci.
- E' indispensabile ponticellare i morsetti di uscita dell'ultima luce collegata.
- Il cavo di alimentazione luci non deve subire torsioni o tensioni durante l'apertura e la chiusura dell'asta. Eseguire alcune manovre di verifica.
- Il profilo di protezione PCA N può essere installato indipendentemente dalla presenza del Kit luci LIGHT. Infatti oltre a migliorare l'estetica dell'asta, il profilo in gomma funge da costa passiva.

**Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative. Lasciando inalterate le caratteristiche essenziali del prodotto, la Ditta si riserva di apportare in qualunque momento le modifiche che essa ritiene convenienti per migliorare tecnicamente - costruttivamente e commercialmente il prodotto, senza impegnarsi ad aggiornare la presente pubblicazione.**

## ENGLISH

## INSTALLING THE MOOVI LIGHT KIT

### 1) GENERAL OUTLINE

The LIGHT kit must be installed on the upper boom contour.

The PCA N protection contour can be fitted either to the upper section of the boom only, to protect the lights, or to both the upper and lower sections.

### 2) INSTALLATION

- 1) Open the barrier box and the control panel box, then fix the ALI-ML board inside the box by means of screw "A" (provided) as illustrated in Fig. H.
- 2) Remove closing element "T" placed at the end of the boom, and position cover "C1" ready for the Moovi-PCA N kit cable to pass through, making it slide along the entire boom, as indicated in Fig. H. This way there is no need to disassemble the barrier boom.
- 3) Proceed to fixing the lights to the boom as indicated in Fig. H, drilling two Ø 2.75 mm

- 4) Een gat van 4,25 mm aanbrengen en de klembevestiging O plaatsen. Het sjabloon van Fig. L gebruiken. De draad voor en na ieder licht blokkeren met de klembevestiging O (Fig. J).
- 5) De aansluiting van de lichten op de kaart van ALI-ML uitvoeren, zoals aangegeven in het schema van Fig. K, uitsluitend met behulp van de meegeleverde kabel.
- De voeding van de kaart vindt plaats door het aansluiten van de klemmen 1-2 op de uitgang 24Va.c. - voeding accessoires - aanwezig op het bedieningspaneel.
- Gebruik de adequate kabeldoornoer voor de passage van de kabels.
- 6) Het op maat gesneden beschermingsprofiel in de daarvoor bestemde zitting schuiven (Fig. H "P"). Het profiel vervolgens sluiten met de afdekking zonder gaten (Fig. H "C2").

#### **Belangrijke opmerkingen:**

- De kaart ALI-ML kan maximaal 5 lichten voeden.
- Het is absoluut noodzakelijk een brug aan te brengen tussen de uitgangsklemmen van het laatst aangesloten licht.
- De stroomtoevoerkabel voor de lichten mag niet aan torsie of spanning onderhevig zijn tijdens de opening en de sluiting van de slagboom. Enkele controlemanoeuvres uitvoeren.
- Het beschermingsprofiel PCA N kan onafhankelijk van de aanwezigheid van de Kit lichten LIGHT geïnstalleerd worden. Het rubber profiel fungeert namelijk als passieve rand, naast het verbeteren van het uitzien van de slagboom.

**De beschrijvingen en illustraties aanwezig in deze handleiding zijn niet bindend. Zonder de wezenlijke kenmerken van het product te veranderen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om op ieder willekeurig moment de wijzigingen aan te brengen die zij nuttig acht om het product technisch - wat opbouw betreft en commercieel gezien, te verbeteren, zonder zich te verplichten tot het bijwerken van deze publicatie.**

## **PORTUGUÊS**

## **INSTALAÇÃO DO KIT LIGHT**

### **1) GENERALIDADES**

O kit de luzes LIGHT deve ser aplicado no perfil superior da haste. O perfil de proteção Moovi-PCA N, pode ser aplicado singularmente, somente no perfil superior da haste como proteção das luzes, ou então um par em ambos os perfis.

### **2) INSTALAÇÃO**

- 1) Abra a caixa metálica da barreira e a caixa do quadro de comandos e, em seguida fixe a placa ALI-ML dentro da caixa, utilizando o parafuso "A" (fornecido) tal como ilustrado na Fig. H.
- 2) Remova a tampa "T" que se encontra no fim da haste e coloque a tampa "C1" predisposta para a passagem do cabo do kit Moovi-PCA N, fazendo-o deslizar ao longo de toda a haste, tal como indicado na Fig. H. Desta maneira, não é necessário desmontar a haste da barreira.
- 3) Fixar as luzes na haste como está ilustrado na Fig. H, efectuando, para cada luz, dois furos com Ø de 2,75 mm (utilizando o gabarito Fig. L). Dispõe as luzes (máximo 5) distribuindo-as uniformemente ao longo do comprimento da haste. A primeira luz deve estar ao mínimo a 350 mm do fim da haste (Fig. I).
- 4) Efectuar um furo de 4,25 mm e introduzir o gancho O. Utilizar o gabarito de Fig. L. Bloquear o fio antes e depois de cada luz com o gancho O (Fig. J).
- 5) Efectue a cablagem das luzes na placa de ALI-ML, tal como indicado no esquema Fig. K, utilizando exclusivamente o cabo fornecido com o equipamento base.
- A alimentação da placa é executada ligando os terminais 1-2 na saída 24Va.c. alimentação acessórios - presente no quadro de comandos. Para a passagem dos cabos utilizar o passa-cabo adequado.
- 6) Introduza no respectivo alojamento o perfil de proteção correctamente cortado (Fig. H "P"). Em seguida, feche o perfil com a tampa não furada (Fig. H "C2").

#### **Notas importantes:**

- A placa ALI-ML pode alimentar um máximo de 5 luzes.
- É indispensável ligar a ponte os terminais de saída da última luz ligada.
- O cabo de alimentação das luzes não deve sofrer torções ou tensões durante a abertura e o fecho da haste. Execute algumas manobras de verificação.
- O perfil de proteção Moovi-PCA N pode ser instalado independentemente da presença do Kit luzes LIGHT. De facto, além de melhorar a estética da haste, o perfil de borracha funciona com perfil passivo.

**As descrições e as ilustrações deste manual não constituem um compromisso. Mantendo inalteradas as características essenciais do produto, a Empresa reservase o direito de efectuar em qualquer momento as modificações que julgar convenientes para melhorar as características técnicas, de construção e comerciais do produto, sem comprometerse em actualizar esta publicação.**

## **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

## **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ MOOVI LIGHT**

### **1) ΓΕΝΙΚΑ**

Το σετ φωτισμού LIGHT πρέπει να τοποθετείται στο πάνω προφίλ της μπάρας. Το προφίλ προστασίας PCA N μπορεί να τοποθετηθεί μόνο του στο πάνω προφίλ της μπάρας για την προστασία των φώτων ή σε ζεύγος και στα δύο προφίλ.

### **2) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

- 1) Ανοίξτε το κιβώτιο της μπάρας και το κουτί του πίνακα χειρισμού και στη συνέχεια στερεώστε την πλακέτα ALI-ML στο εσωτερικό του κουτιού χρησιμοποιώντας τη βίδα "A" (διατίθεται) όπως στη Fig. H.
- 2) Αφαιρέστε το καπάκι "T" στο άκρο της μπάρας και τοποθετήστε το καπάκι "C1" που προορίζεται για τη διέλευση του καλώδιου του σετ PCA N, μετακινώντας το κατά μήκος όλης της μπάρας, όπως στην Fig. H. Με αυτόν τον τρόπο αποφύγεται η ανάγκη αφαίρεσης της ράβδου από την μπάρα.
- 3) Στερεώστε τα φώτα στη ράβδο όπως στην Fig. H ανοίγοντας για κάθε λαμπτήρα δύο οπές των Ø 2,75 mm (χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα Fig. L). Τοποθετήστε τα (5 το πολύ) φώτα έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα κατά μήκος της ράβδου. Το πρώτο φώς πρέπει να απέχει τουλάχιστον 350 mm από το άκρο της ράβδου (Fig. I).
- 4) Ανοίξτε μια οπή 4,25 mm και τοποθετήστε το στήριγμα O. Χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα Fig. L. Στερεώστε το καλώδιο πριν και μετά από κάθε λαμπτήρα με το στήριγμα O (Fig. J).
- 5) Συνδέστε τα καλώδια των φώτων στην πλακέτα ALI-ML όπως στην Fig. K, χρησιμοποιώντας μόνο το διατίθεμε καλώδιο.
- Η τροφοδοσία της πλακέτας επιτυγχάνεται συνδέοντας τους ακροδέκτες 1-2 στην ξέδον 24Va.c. - τροφοδοσία αξεσουάρ - στον πίνακα χειρισμού.

Για τη διέλευση των καλωδίων χρησιμοποιήστε στον κατάλληλο στυπειοθίππη.

6) Περάστε στην ειδική υποδοχή το προφίλ προστασίας κομμένο στο κατάλληλο μήκος της (Fig. H "P"). Στη συνέχεια κλείστε το προφίλ με το καπάκι χωρίς άνοιγμα (Fig. H "C2").

#### **Σημαντικές σημειώσεις:**

- Η πλακέτα ALI-ML μπορεί να τροφοδοτεί έως 5 φώτα.
- Είναι αναγκαίο να βραχικυλώνται οι ακροδέκτες εξόδου του τελευταίου συνδεδεμένου φωτός.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας φωτισμού δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κάμψεις για τεντώνται κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της μπάρας. Εκτελέστε μερικές κινήσεις ελέγχου.
- Το προφίλ προστασίας PCA N μπορεί να εγκατασταθεί ανεξάρτητα από την παρουσία του σε φωτισμό LIGHT. Πράγματι, εκτός από τη βελτίωση της αισθητικής της μπάρας, το ελαστικό προφίλ λειτουργεί και ως παθητικό ανιχνευτής εμποδίων.

Οι περιγραφές και οι εικόνες του παρόντος φυλλαδίου δεν είναι δεσμευτικές. Διατηρώντας αρετήβλητα τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει ανά πάσα στιγμή τις αλλαγές που θεωρεί αναγκαίες για την τεχνική, κατασκευαστική και εμπορική βελτίωση του προϊόντος, χωρίς καμία υποχρέωση ενημέρωσης του παρόντος φυλλαδίου.

## **POLSKI**

## **INSTALACJA ZESTAWU MOOVI LIGHT**

### **1) UWAGI OGÓLNE**

Zestaw lampek LIGHT należy montować na górnjej listwie ramienia.

Listwę ochronną PCA N można założyć pojedynczo, tylko na górnjej listwie ramienia jako ostonę lampek, lub założyć ich dwie na obu listwach ramienia.

### **2) INSTALACJA**

- 1) Otwórzyc obudowę szlabanu oraz skrzynkę panelu sterowniczego, po czym założyć w skrzynce kartę ALI-ML wykorzystując śrubę "A" (na wyposażeniu), tak jak to przedstawiono na Fig. H.
- 2) Ściągnąć zamknięcie kanciaste w kształcie litery "T" umieszczone na końcu ramienia i założyć element nakrywający "C1", przez który przechodzi kabell zestawu PCA N, przesuwając go wzdułż całego ramienia, tak jak to przedstawiono na Fig. H. W ten sposób nie trzeba ściągać ramienia ze szlabanu.
- 3) Założyć lampki na ramię tak, jak to przedstawiono na Fig. H, wykonując, dla każdej lampki, dwa otwory o średnicy Ø 2,75 mm wykorzystując w tym celu wzornik przedstawiony na Fig. L. Ustawić lampki (maksymalnie 5) tak, aby były rozmieszczone wzdułż ramienia w równych odstępach. Minimalna odległość pierwszej lampki od końca ramienia (Fig. I) powinna wynosić 350 mm.
- 4) Wykonać otwór o średnicy 4,25 mm i założyć zaczep O. Wykorzystać wzornik przedstawiony na Fig. 3. Unieruchomić przewód przed i za każdą lampką przy pomocy zaczepu O (Fig. J).
- 5) Przeprowadzić okablowanie od lampek do karty ALI-ML tak, jak przedstawiono na schemacie na Fig. K, wykorzystując wyłącznie kabel dostarczony na wyposażeniu. Karta jest zasilana po podłączeniu zacisków 1-2 do wyjścia 24Va.c. - zasilanie akcesoriów - znajdującego się na panelu sterowania.
- Do ułożenia kablów zastosować odpowiedni przepust kablowy.
- 6) Założyć właściwie przyjętą listwę ochronną (Fig. H,"P") w odpowiedni rowek. Następnie zamknąć listwę elementem nakrywającym bez otworów (Fig. H,"C2").

#### **Ważne uwagi:**

- Karta ALI-ML może zasilać maksymalnie 5 lampek.
- Należy koniecznie założyć mostek na zaciskach wyjścia ostatniej podłączonej lampki.
- Kabel zasilania lampek nie może się skręcać ani naciągać podczas podnoszenia i opuszczania ramienia. Wykonać kilka cykli w ramach sprawdzenia.
- Listwę ochronną PCA N można założyć niezależnie od Zestawu lampek LIGHT. Oprócz tego, iż poprawia estetykę ramienia, gumowa listwa pełni również funkcję listwy biernej.

Opisy i rysunki zamieszczone w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym momencie modyfikacji, dzięki którym poprawią się właściwości techniczne, konstrukcyjne i handlowe produktu, pozostawiając niezmienione jego cechy podstawowe, bez konieczności aktualizacji niniejszej publikacji.

## **РУССКИЙ**

## **УСТАНОВКА НАБОРА MOOVI LIGHT**

### **1) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Набор ламп LIGHT должен быть монтирован на верхний профиль стрелы.

Защитный профиль PCA N может применяться один- только на верхнем профиле стрелы для защиты ламп, или в паре - на обоих профилях.

### **2) УСТАНОВКА**

- 1) Открыть стойку шлагбрума и коробку щита управления, затем прикрепить плату ALI-ML внутри коробки, используя винт "A" (в комплекте), как показано на Fig. H.
- 2) Убрать затвор "T", расположенный на конце стрелы, и разместить крышку "C1", в которой предусмотрено проходное отверстие для кабеля набора PCA N, протянув ее вдоль всей стрелы, как показано на Fig. H. Таким образом, можно избежать необходимости демонтировать стрелу со шлагбрума.
- 3) Присоединить к закреплению ламп к стреле, как показано на Fig. H, просверлив для каждой лампы два отверстия диаметром Ø 2,75 mm (используя шаблон Fig. L). Разместить лампы (максимум 5) так, чтобы равномерно их распределить по длине стрелы. Первая лампа должна быть, минимум, в 350 mm от конца стрелы (Fig. I).
- 4) Просверлить отверстие размером 4,25 mm и вставить скепту O. Использовать шаблон Fig. L. Закрыть провод до и после каждой лампы при помощи скепту O (Fig. J).
- 5) Монтировать кабельную проводку ламп к плате ALI-ML, как показано на схеме Fig. K, используя исключительно кабель, поставляемый в комплекте. Питание платы осуществляется путем подсоединения клемм 1-2 на выходе 24 В переменного тока. - питание вспомогательного оборудования - находится на щите управления. Для прокладки кабелей использовать подходящий кабельный лоток.
- 6) Вставить в специальный паз разрезанный надлежащим образом защитный профиль (Fig. H Rif."P"). Затем закрыть профиль непросверленной крышкой (Fig. H Rif. C2).

#### **Важные примечания:**

- Плата ALI-ML может питать максимум 5 ламп.
- Необходимо вставить перемычку на выходных клеммах последней подсоединеной лампы.
- Токоподводящий кабель ламп не должен подвергаться кручению или натяжению во время открытия и закрытия стрелы. Выполнить некоторые проверочные операции.

- Защитный профиль PCA N может быть установлен независимо от наличия набора ламп LIGHT. Помимо того, что резиновый профиль улучшает внешний вид стрелы, он также выполняет функцию пассивной кромки.

**Описания и иллюстрации, приведенные в данном руководстве, не носят обязательного характера. Оставляя неизменными существенные характеристики изделия, Изготовитель оставляет за собой право в любой момент по собственному усмотрению и без обновления настоящего документа вносить в изделие надлежащие изменения, улучшающие его технические, конструктивные и коммерческие свойства.**

**Popis a obrázky v této příručce nejsou závazné. Při neměnnosti základních vlastností výrobku si výrobce vyhrazuje právo provést kdykoli úpravy, které považuje za vhodné pro technické, konstrukční a obchodní zlepšení výrobku, aniž by musel upravovat tuto publikaci.**

## TÜRKÇE

## MOOVI LIGHT KİTİNİN KURULMASI

### 1) GENEL

LIGHT ışık kiti bariyer kolumnun üst profili üzerine uygulanmalıdır.

PCA N koruma profili ışıkların korunmasına yönelik olarak teker teker sadece bariyer kolumnun üst profili üzerine veya her iki profil üzerine çift halinde uygulanabilir.

### 2) KURMA

- Bariyer kolumnun kasasını ve kumanda panelinin kutusunu açın, Fig. H'de gösterildiği gibi "A" vidasını (tedarik dahilinde) kullanarak ALI-ML kartını kutu içine sabitleyin.
- Bariyer kolumnun ucuna yerleştirilmiş "T" kapatma elementini çkarın ve PCA N kitinin kablosunun aradan geçirilmesi için düzenlenmiş "C1" kapağıni yerleştirin ve Fig. H'de gösterildiği gibi kabloyu, bütün bariyer boyu boyunca kaydırın. Bu şekilde bariyer kolumnun bariyerden sökülmesi gerekmez.
- Resim H'de gösterildiği gibi her ışık için iki adet Ø 2,75 mm (Fig. L şablonunu kullanarak) delik açarak ışıkların bariyer kolu üzerinde sabitlenmesini gerçekleştirin. ışıkları (maksimum 5 adet), bunlar bariyer kolumnun tüm boyu üzerinde eşit aralıklar ile düzenlenecek şekilde yerleştirin. Birinci ışık, bariyer kolumnun başından minimum 350 mm (Fig. I) mesafede yerleştirilmiş olmalıdır.
- 4,25 mm çapında bir delik açın ve O kenedini geçirin. Resim L'teki şablonu kullanın. O kenedi ile teli her ışıkta önce ve sonra tutturun (Fig. J).
- Fig. K'de belirtildiği gibi, sadece birlikte tedarik edilmiş kabloyu kullanarak ışıkların ALI-ML kartına kablolarmasını gerçekleştirin. Kartın beslenmesi, 1-2 terminalleri 24Vdc. çıkışı üzerine bağlanarak gerçekleştirilebilir - aksesuarları besleme - kumanda paneli üzerinde mevcuttur. Kabloları geçirmek için uygun kablo geçit lastiği kullanınız.
- Uygun şekilde kesilmiş (Fig. H "P") profilin özel yuva içine yerleştirin. Sonra delinmemiş kapak ile profili kapatın (Fig. H "C2").

### Önemli notlar:

- ALI-ML kartı maksimum 5 ışığın beslenmesini sağlayabilir.
- Bağlanmış son ışığın çıkış terminallerinin köprülenmesi zorunludur.
- İşıkları besleme kablosu, bariyer kolumnun açılması ve kapatılması esnasında büükülme veya gerilmelere maruz kalmamalıdır. Birkac kontrol manevrası gerçekleştirin.
- PCA N koruma profili, LIGHT ışık Kiti'nin bulunup bulunmamasından bağımsız olarak kurulabilir. Nitekim küçük profil, sadece estetiği iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda pasif güvenlik kenarı görevini de görür.

**İşbu kılavuzda yer alan tanımlar ve resimler bağılayıcı değildir. Ürünün esas özelliklerini sabit tutarak firma, işbu yayımı güncellemek taahhüdünde bulunmaksızın ürünü teknik, imalat ve ticari nitelikleri açısından iyileştirmek için uygun gördüğü değişiklikleri her an uygulama hakkını saklı tutmuştur.**

## ČEŠTINA

## INSTALACE SOUPRAVY MOOVI LIGHT

### 1) VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Souprava osvětlení LIGHT se musí instalovat na horní profil ráhna.


Ochranný profil PCA N se může instalovat buď pouze na horní profil ráhna na ochranu světel nebo v páru na oba profily.


### 2) INSTALACE

- Otevřete skříň brány a ovládací rozvaděč, pak do rozvaděče pomocí dodaného šroubu "A" připevněte kartu ALI-ML, jak je znázorněno na obrázku H.
- Z konce ráhna sejměte koncovku "T" a nasadte krytku "C1" připravenou pro průchod kabelu ze soupravy PCA N a přetáhněte ji přes celou délku ráhna, jak je znázorněno na obrázku H. Tím se vyloučí nutnost demontovat ráhno brány.
- Pro každé světlo vyvrtajte dvě díry o Ø 2,75 mm (použijte šablonu Fig. H) a proveděte montáž světel na ráhnu, jak je znázorněno na obrázku L. Všechna světla (maximálně 5) rozmištěte rovnoměrně po celé délce ráhna. První světlo musí být minimálně 350 mm od konce ráhna (Fig. I).
- Vyvrtajte díru o průměru 4,25 mm a vložte uchycení kabelu "O". Použijte šablonu z Fig. L. Kabel před a za každým světlem připevněte úchytkou "O" (Fig. J).
- Kabel světel připojte na kartu ALI-ML, jak je znázorněno na schématu z Fig. K. Použijte výhradně kabel dodaný v příslušenství.
- Karta se napájí připojením svorek 1-2 na výstup 24V a.c. - napájení příslušenství - na panel rozvaděče.
- Pro průchod kabelů použijte vhodnou kabelovou průchodku.
- Ochranný profil "P" odpovídající délce nasuňte do usazení (Fig. H "P"). Pak profil uzavřete krytkou bez otvoru (Fig. H "C2").


### Důležité poznámky:

- Karta ALI-ML může napájet maximálně 5 světel.
- V posledním připojeném světle se musí výstupní svorky přemostit.
- Během otevírání a zavírání ráhna nesmí docházet ke kroucení ani napínání napájecího kabelu světel. Proveďte několik kontrolních pohybů ráhna.
- Ochranný profil PCA N lze instalovat nezávisle na přítomnosti soupravy osvětlení LIGHT. Pryžový profil má kromě vylepšení vzhledu ráhna i funkci pasivní lišty.





K



L

